






## Цифровые мультиметры DMK20 DMK50

### Описание

- Исполнение приборов может быть щитовым 96x96мм или модульным с установкой на DIN-рейку.
- Прибор имеет четыре светодиодных дисплея (DISPLAY).
- Прибор легко устанавливается и настраивается.
- Измерения производятся в среднеквадратичных величинах.
- Всего измеряются 47 параметров электрической сети, включая мощность.
- Регистрация минимального и максимального измерения.

### Установка параметров




- Нажмите и удерживайте одновременно кнопки С и D на протяжении 5 секунд для входа в режим установки.
- Дисплей (DISPLAY) 1 будет показывать P.01, что означает выбор установки параметра 1.
- Дисплеи (DISPLAY) 2 и 3 будут показывать текущее значение параметра.
- Кнопками А и В можно увеличивать/уменьшать значение выбранного параметра.
- Кнопками С и D выбираются параметры от P.01 до P.10
- Нажмите кнопку D на 2 секунды, чтобы сохранить параметры и выйти из режима установки.
- Обычно, для установки прибора для работы в трехфазной сети необходимо ввести значение параметра P.01, оставив значения остальных параметров по умолчанию.



Установка значения трансформатора тока (CT) (параметр P.01) в 150 (750/5)

Установка усредненного фильтра (параметр P.02) в значение 3

DMK 20



Установка значения трансформатора тока (CT) (параметр P.01) в 150 (750/5)

Установка усредненного фильтра (параметр P.02) в значение 3

DMK 50

## Таблица параметров

Параметр	Функция параметра	Диапазон	По умолчанию
P.01	Коэффициент трансформатора тока (СТ)	1.0 ... 2000	1.0
P.02	Количество измерений для усреднения значения.	1 ... 10	3
P.03	Типы подсоединений: однофазное, двухфазное, трехфазное, трехфазное сбалансированное с одним СТ.	1ph, 2ph, 3ph, 3bl	3ph
P.04	Частота, Гц	Aut-50-60	Aut
P.05	Предустановка дисплеев 1-2-3	1 ... 9	1
P.06	Предустановка дисплея 4	1 ... 6	1
P.07	Установка времени возврата	Off ... 250 сек	60
P.08	Порог напряжения	Off ... 100.0	Off
P.09	Порог тока	Off ... 100.0	Off
P.10	Установка счетчика часов	Off ...	Off

**Внимание!** Система вычислений прибора рассчитана на максимальную мощность в 40МВА.

## Описание параметров

- P.01 устанавливается с помощью двух дисплеев 2 и 3, дающих вместе пятизначное число плюс одно десятичное значение.
- P.02 позволяет изменить число измерений параметра для вычисления среднего значения.
- P.03 отображает тип подключения мультиметра к сети (см. раздел «Схемы подключения»). При трехфазном подключении с одним СТ (трансформатор тока устанавливается только на первую фазу L1) все измерения, кроме напряжений, в фазах L2 и L3 считаются равными фазе L1.
- P.04 устанавливает частоту сети, либо при Aut, она определяется автоматически.
- P.05 и P.06 устанавливают измерения, которые просматриваются на дисплеях 1, 2, 3 и 4 по умолчанию.

Дисплей 1, 2, 3		Дисплей 4		Описание
P.05	Измерения по фазам	P.06	Измерения сети	
1	V L-L	1	V L-L	Линейное напряжение
2	V L-N	2	V L-N	Фазное напряжение
3	A	3	Hz	Ток (P.05) и частота (P.06)
4	W	4	ΣW	Активная мощность
5	var	5	Σvar	Реактивная мощность
6	VA	6	ΣVA	Полная мощность
7	P.F.			Коэффициент мощности
8	Total hours			Счетчик часов
9	Partial hours			Счетчик часов на убывание

- P.07 устанавливает время возврата к просмотру измерений по умолчанию в P.05 и P.06.
- P.08 и P.09 являются порогами фазного напряжения и тока соответственно, при измерениях выраженных в процентах, при запуске счетчика часов. Если оба параметра установлены в Off, счетчики часов запускаются при подаче питания на прибор.
- P.10 используется для установки значения счетчика часов в обратную сторону. При достижении нуля, счетчик будет считать в отрицательную сторону (мигает светодиод «partial»).

## Просмотр измерений

### Функция кнопок А и В.

- Кнопки А и В используются для выбора измерений в соответствии с группой светодиодов LED01.
- Измерения по фазам L1, L2, L3 отображаются на дисплеях 1, 2 и 3 соответственно.
- Светодиоды k и M показывают порядок измерений в тысячах и миллионах соответственно.
- При соединении без нейтрали, DMK показывает внутреннее напряжение звезды.
- Коэффициент мощности вычисляется с учетом гармонических составляющих напряжения и тока.
- Дисплеи 1, 2, 3 показывают линейное напряжение соответственно L1-L2, L2-L3, L3-L1.

Таблица измерений группы светодиодов LED 01

Светодиод из LED01	Функция светодиода
V L-L	Линейное напряжение
V L-N	Фазное напряжение
A	Ток
W	Активная мощность
var	Реактивная мощность
VA	Полная мощность
P.F.	Коэффициент мощности
Total	Счетчик часов
Partial	Счетчик часов на убывание

- Счетчик часов на убывание показывается в часах и минутах, разделенных точкой (например, 1500.30 означает 1500 часов и 30 минут). Мигающая десятичная точка указывает на то, что счетчик на убывание включен.

### Сброс счетчика часов на убывание в ноль

- Используя кнопку А или В выберите измерение «Partial», при этом кнопку не отпускайте.
- Сохраняйте ее нажатой 5 секунд, величина выбранного измерения сбросится в ноль.
- Символы CLr (сокр. «cleared» - очищено) на дисплеях подтверждают сброс счетчика в ноль.

### Сброс счетчика часов в ноль

- Используя кнопку А или В выберите измерение «Total», при этом кнопку не отпускайте и одновременно нажмите кнопку D.
- Сохраняйте их нажатыми 5 секунд, величина выбранного измерения сбросится в ноль.
- Символы CLr (сокр. «cleared» - очищено) на дисплеях подтверждают сброс счетчика в ноль.

### Функции кнопки С



Кнопка С используется для включения одной из функций, содержащейся в группе светодиодов LED 02 (светодиоды High и Low) или отключения их. Светодиоды соответственно показывают мгновенное максимальное и минимальное значение регистрируемое прибором для следующих измерений:


Дисплей	Измерения	Функция
1-2-3	V L-N	Фазное напряжение
1-2-3	A	Ток
4	$\Sigma W$	Потребленная активная мощность
4	$\Sigma var$	Потребленная реактивная мощность
4	$\Sigma VA$	Полная мощность

Максимальная величина сохраняется также при пропадании напряжения питания прибора.

### Сброс максимума/минимума в ноль

- Используя кнопку С, выберите функцию (High или Low) и не отпускайте кнопку.
- Оставьте ее нажатой пять секунд, и функция сбросится.
- Символы CLr (сокр. «cleared» - очищено) на дисплеях подтверждают сброс в ноль.
- Все измерения связанные с этой функцией сбрасываются в ноль.
- Сброс величин относится к значениям, записанным до момента сброса.








## Функции кнопки D

- Эта кнопка предназначена для выбора одной из шести функций светодиодов LED 03 и просмотра их на дисплее 4.
- Эти измерения являются средними значениями по трем фазам. Дисплей 4 имеет свои собственные светодиоды k и M (тысячи и миллионы) с левой стороны.


Измерения	Функция
V L-N	Среднее фазное напряжение
V L-L	Среднее линейное напряжение
Hz	Частота
$\Sigma W$	Полная активная мощность
$\Sigma Var$	Полная реактивная мощность
$\Sigma VA$	Полная мощность




## Схемы подключения DMK 20




Трехфазное подсоединение с нейтралью  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)




Трехфазное подсоединение без нейтрали  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)




Двухфазное подсоединение  
Параметр P.03 установлен в 2ph



Однофазное подсоединение  
Параметр P.03 установлен в 1ph



Трехфазное подсоединение без нейтрали  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)  
Токовое подсоединение по схеме "Aron"




Трехфазное подсоединение без нейтрали  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)  
Токовое подсоединение по схеме "Aron"


ТА – трансформаторы тока (CT).

**Внимание!** Схема подключения прибора, с использованием токового подсоединения «Aron», увеличивает погрешность измерения от +0,25% от полной шкалы и + 1 цифра до +0,75% от полной шкалы + 1 цифра.


## Схемы подключения DMK 50




Трехфазное подсоединение с нейтралью  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)




Трехфазное подсоединение без нейтрали  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)




Двухфазное подсоединение  
Параметр P.03 установлен в 2ph



Однофазное подсоединение  
Параметр P.03 установлен в 1ph



Трехфазное подсоединение без нейтрали  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)  
Токовое подсоединение по схеме "Aron"



Трехфазное подсоединение без нейтрали  
Параметр P.03 установлен в 3ph (по умолчанию)  
Токовое подсоединение по схеме "Aron"

ТА – трансформаторы тока (CT).

**Внимание!** Схема подключения прибора, с использованием токового подсоединения «Aron», увеличивает погрешность измерения от +0,25% от полной шкалы и + 1 цифра до +0,75% от полной шкалы + 1 цифра.

## Технические характеристики

Дополнительное питание		Дополнительные погрешности	
Номинальное напряжение Us	208-240В AC	Относительная влажность	±1цифра 60%-90%
Диапазон напряжения	154-288В AC	Температура	±1цифра -20°C+60°C
Изоляция			
Частота	45-65Гц	Номинальное напряжение изоляции	690 В
Максимальное потребление	5,5ВА (240В AC)	в соответствии с IEC/EN61010-1	
Максимальное рассеивание	2,5Вт (240В AC)		
Время без напряжения	20 мс		
Вход по напряжению		Окружающая среда	
Максимальное напряжение Ue	690В AC L-L	Рабочая температура	-20°C - +60°C
	400В AC L-N	Температура хранения	-30°C - +80°C
Ue по UL стандарту	600В AC L-L	Относительная влажность	<90%
	347В AC L-N	Степень загрязнения	2
Диапазон измерений	60-830В AC L-L	Подключение	
	30-480В AC L-N	Подсоединение	Разъем
Частота	45-65 Гц	Сечение провода	0,2-2,5 мм <sup>2</sup> (24-12 AWG)
Метод измерения	Средне квадратичный	Усилие на зажим	0,5Nm
Измеряемый вход	>1.1MΩ L-L	Корпус	
	>570KΩ L-N	Материал не поддерживающий горения	Чорный Noryl SE1-GNF2
Типы подсоединений	Одно, двух, трехфазное и сбалансированное	Версия	Щитовой IEC 61554
Вход по току		Размеры	96x96x76 мм
Номинальный ток Ie	5А (1А по запросу)	Окно под щитовой	91x91 мм
Диапазон измерений	0,05-6А	Степень защиты	IP54 по передней панели IP 20 под соединения
Ie по UL стандарту	5А max	Вес	105x90x60мм 434 гр.
Метод измерения	Средне квадратичный		398 гр.
Перегрузка продолжительная	20% x Ie		
Перегрузка максимальная	50А на 1 секунду		
	125А на 10мс		
Потребление	<0.6Вт на фазу		
Точность измерения			
Рабочие диапазоны	Температура + 23°C ± 1°C	Соответствия	
	Влажность 45±15%	Стандарты	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, CISPR 11/EN 55011, IEN/EN 61000-3-2, IEN/EN 61000-3-3,
	Напряжение 0,2-1,2 Ue		IEN/EN 60068-2-61, IEN/EN 60068-2-27, IEN/EN 60068-2-6,
	Ток 0,2-1,2 Ie		UL508, C22.2 №14-95.
Напряжение (класс 0,5)	±0,25% ± 1цифра	UL рекомендации	
Ток (класс 0,5)	±0,25% ± 1цифра	Этот прибор должен быть	защищен предохранителями на
Частота	± 1цифра		15A по входу напряжения.
Полная мощность	±0,5% ± 1цифра		Рекомендуется использование
Активная мощность	±1% ± 1цифра (cosφ0.7-1)		медного проводника 60°C/75°C
	±1,25% ± 1цифра (cosφ0.3-0.7)		размером 18-12 AWG
Реактивная мощность	±1% ± 1цифра (sinφ0.7-1)		
	±1,25% ± 1цифра (sinφ0.3-0.7)		

