#### **Autonics**

## ТАЙМЕР LE4SA

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

C ∈ c¶us



Благодарим Вас за выбор продукции компании Аутоникс.

Для Вашей безопасности перед использованием изделия прочтите изложенное ниже

### Будьте осторожны

- Ж Сохраните эти инструкции и просматривайте их перед использованием данного изделия. ※ Соблюдайте указанные ниже меры предосторожности;
  ▲ Предупреждение Несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме ▲ Внимание Несоблюдение инструкций может привести к повреждению устройства
- № Ниже приведены значения символов, используемых в руководстве по эксплуатации.
  Внимание: при некоторых условиях могут быть нанесены повреждения или может сложиться опасная ситуация.

#### ▲ Предупреждение

- П. В случае использования настоящего изделия с машинным оборудованием (системы управления в ядерной энергетике, медицинское оборудование, автомобили, поезда, самолеты, оборудование для сжигания, оборудование для изащитные устройства и т.д.), необходима установка дополнительного устройства, самоотключающегося при выходе из строя (свяжитесь с нами для получения информации о типе такого устройства). Может быть причинен средена и из предеративности.
   2. Настоящее устройство должно устанавливаться в панель. Может быть получен удар электрическим током.
   3. Не ремонтируйте и не проверяйте устройство при включенном питании. Может быть получен удар электрическим током.
   4. Не разбирайте настоящее устройство и не вносите изменения в его конструкцию в случае необходимости. В случае возмикновения такой потребности свяжитесь с нами. Может быть получен удар электрическим током и возминнуть пожка пределеги с свяжитесь с нами. Может быть получен удар электрическим током и возминнуть пожка разминены в соконструкцию в случае необходимости. В случае возмикновения такой потребности свяжитесь с нами. Может быть получен удар электрическим током и возминнуть пожка разметительного пределеги свяжитесь с нами.

- Может быть получен удар электрическим током и возникнуть пожар.

#### **Л** Внимание

- 1. Настоящее устройство не должно использоваться вне помещений.

- Настоящее устройство не должно использоваться вне помещений.
   Может быть получен удар электрическим током.
   Присоединяемая проводка должна соответствовать №20AWG (0,5 мм2), а винтовое крепление в клеммной коробке должно быть затянуто с усилием от 0,74 до 0,9 Нм.
   Плохой контакт может привести к неисправности или пожару.
   Пожалуйста, соблюдайте параметры, указанные в спецификации.
   В противном случае это приведет к сокращению срока службы изделия и вызовет пожар.
   Не подключайте нагрузку, превышающую коммутационную мощность контактов реле.
   В противном случае это приведет к нарушению изоляции, расплавлению контактов, их повреждению, выходу из строя реле, пожару и т.д.
   При очистке устройства не пользуйтесь водой или моющими средствами на основе ма Может быть получен удар электрическим током или возникнуть пожар.
   Не используйте настоящее устройство в зонах присутствия воспламеняющихся или взрывоопасных газов, влажности, прямых солнечных лучей, лучистого тепла, вибращ ударов и т.д.

- ударов и т.д.

  Это может привести к взрыву или пожару.

  7. Не допускайте попадания внутрь устройства пыли или обрезков проводов.


  Это может привести к пожару или механической неисправности.

#### Информация для заказа



#### ж 8-штырьковый разъем (PG-08, PS-08): продается отдельно












Вставьте изделие в панель и закрепите защелками с помощью инструмента, как показано выше.

#### Параметры

Модель			LE4SA			
Напряжение питания			24–240 В пер. тока 50/60 Гц, 24–240 В пост. тока			
Тип индикатора			Жидкокристаллический (с подсветкой)			
Допустимый диапазон напряжения			90 ~ 110 % от указанного напряжения			
Потребляемая мощность			24–240 В пер. тока: макс. 4 ВА, 24–240 В пост. тока: макс. 1,6 Вт			
Время возврата			Макс. 100 мс			
Контроль выхода	Контакт	Тип	Двухполюсный переключатель на два направления с ограничением времени срабатывания (2c), однополюс-ный переключатель на два направления с ограничени-ем времени срабатывания (1c) + однополюсный переключатель на , направления с мгновенным срабатыванием контакта (1c); (выбираемый параме			
		Мощность	Резистивная нагрузка 250 B пер. тока 3A			
Повтор • Установка • Напряжение • Температурная погрешность			Макс. ±0,01 % ±0,05 сек			
Температура окружающей среды			-10 ~ 55 °C (в незамерзающем состоянии)			
Температура хранения			-25 ~ 65 °C (в незамерзающем состоянии)			
Влажность окружающей среды			35 ~ 85 % относительной влажности			
Сопротивление изоляции			Мин. 100 Μ Ω (мегаомметр на 500 В пост. тока)			
Диэлектрическая прочность			2 000 В пер. тока 50/60 Гц в течение 1 минуты			
D. 6	Механическая		с амплитудой 0,75 мм на частоте 10 ∼ 55 Гц по каждой из X, Y, Z оси в течение 1 часа			
Вибрация	Неисправность		с амплитудой 0,5 мм на частоте 10 ~ 55 Гц по каждой из X, Y, Z оси в течение 10 минут			
Удар	Механический		с амплитудой 0,75 мм на частоте 10 ~ 55 Гц по каждой из X, Y, Z оси г течение 1 часа			
	Неисправность		с амплитудой 0,5 мм на частоте 10 ∼ 55 Гц по каждой из X, Y, Z оси в течение 10 минут			
Срок	Механический		Мин. 10 000 000 срабатываний			
службы реле	Электрический		Мин. 100 000 срабатываний (при резистивной нагрузке 250 В пер. тока ЗА)			
Одобрено			eu <b>∠P</b> 2₃ ∋ )			
Bec			Около 98 г			

#### ■ Подключение



Ж Мгновенный контакт 1с + контакт 1с с ограничением времени срабатывания + контакт 2с с ограничением времени срабатывания (выбираемый параметр) Ж Т, Т: ограничение времени срабатывания 2с (только)

**Ж** Приведенные выше параметры могут быть изменены без уведомления.

#### Назначение расположенных на передней панели уст-ва элементов управления и индикации



- заданное время.

  3 (3) Единица измерения времени: показывает единицу измерения времени. времени. Режим работы: отображает текущий режим работы
- Индикация выхода: отображает состояние выходного контакта.
  ПРЯМОЙ / ОБРАТНЫЙ: отображает ПРЯМОЙ (▲) или ОБРАТНЫЙ
  (▼) отсчет времени.
- 8 Кнопка (85): запускает отсчет времени и выключения выхода О Кнопка № : используется отчет времени и выключения выхода.
   О Кнопка № : используется для перемещения в меню режима функциональных настроек, изменения установок времени и проверки осстояния выходного контакта
   О Кнопка № : используется для перемещения в меню режима изменения установок времени и для перехода между разрядами
   Кнопка № : используется для изменения величины параметра

#### Описание режима функциональных настроек



#### 1) Диапазон времени

Параметр	Временны	ые д	иапазоны	L C
9.999s (9.999c)	0.010 сек	~	9.999 сек	',
99.99s (99.99c)	0.01 сек	~	99.99 сек	9.999
999.9s (999.9c)	0.1 сек	~	999.9 сек	
9999s (9999c)	1 сек	~	9999 сек	
99 m 59 s (99м59с)	0 мин 01 сек	~	99 мин 59 сек	ot.cu  on.cu
999.9" (999.9м)	0.1 мин	~	999.9 мин	II. 9999II. 9999
9999" (9999м)	1 мин	~	9999 мин	RE IKI
991591 (99ч59м)	0 час 01 мин	~	99 час 59 мин	
99.99 (99.994)	0.01 <b>час</b>	~	99.99 час	
999.91 (999.94)	0.1 час	~	999.9 час	
9999, (99994)	1 час	~	9999 час	' aaaá;  ' aaaá

#### 2) Заданное время коммутации выходного контакта при срабатывании от одноразового импульса

ДО 10 15 0: Активируется при выборе режима Задержка ВКЛЮЧЕНИЯ 2 [ond.2] (Режим коммутации выходного контакта при срабатывании от одноразового импульса). (Режим коммутации выходного контакта при срабатывании о одноразового импульса). (Диапазон установок времени: 0,01 сек ~ 99,99 сек)


#### Установка ПРЯМОГО / ОБРАТНОГО отсчета времени.



значения до 0. 4) Установка режима работы выходного контакта

# Установите контакт реле (лин № 1, 3, 4) в режим работы с мгновенным срабатыванием или срабатыванием с ограничением по времени. [Тс. Тс]: мгновенный т. ("Сс!» с граничение по времени 2с. При подключениях звезда-треугольник, а также Сдвоенный 1 используется только режим работы с ограничением по времени 2с. Мри нажатии в режиме РАБОТА кнопки МD, в зависимости от состояния выходного контакта на индикаторе установки времени истобразится [Тс.1С] или [2С].

#### 5) Включение / выключение подсветки



BKJICHUTE / BBKJICHUTE ПОДСВЕТКУ (ВКЛЮЧЕНА [ON], BBKJICHUTE / BBKJICHUTE ПОДСВЕТКУ (ВКЛЮЧЕНА [ON], BBKJICHUTE / BBKJICHUTE ПОДСВЕТКУ (ВКЛЮЧЕНА [ON],

#### 6) Включение блокировки кнопок



#### Установка времени

#### • Режим работы выхода: OND, OND II, INT




- [Puc. 2] 🐰 [Puc. 3] 🖟 [Puc. 4] 🛂 [Puc. 5]🖯 В режиме РАБОТА нажмите кнопку с , при этом начнут мигать цифры установки времени. [Ри Измените заданное время, нажимая кнопки с или . Р. (Рис. 2,3,4]

  — Кнопка с : переход между разрядами цифр установки.

  — Кнопка с : маменение значения мигающего разряда. Разовые нажатия кнопки с будут увеличивать значение на 1, а если удерживать кнопку с нажатой более 2 сек, значение будет меняться быстрее.

  После того, как изменение установку будет завершено, нажатием кнопки . В они сохраняются.
- ③ После того, как изменение установок будет завершено, нажатием кнопки № они сохран происходит возврат в режим РАБОТА. [Рис. 5]
- Режим работы выхода: FK, FK I



#### Режим работы выхода: 人-∆, Т, Т І




- Ж Изменения установок времени может быть сделано во время текущего отсчета времени устройством. Убедитесь, что устройство продолжает отсчет времени при изменении установок времени.
- Ж Если нажать кнопку (то при заданном времени, меньшем, чем оно минимально допустимо, заданное значение мигнет три раза, а затем снова произойдет возврат в режим установки, а не в режим РАБОТА
- \* Если после входа в режим установки не будут нажаты необходимые дополнительные кнопки, произойдет возврат устройства в режим РАБОТА (при этом заданные значения не сохранятс:
- \* Мин. время установки: 0,01 сек (в режимах OND аnd OND) II есть возможность установить значение «0» так как в них параметр мин. заданного времени не применяется).

#### Заводские настройки


Nº	Параметр	Исходная настройка	
1	Режим работы выхода	مى ١٤٠٤	ond
2	Диапазон времени	Ł.rnն	99.99s
3	Прямой / обратный отсчет времени	U-d	UP
4	Режим работы выходного контакта	Cont	IE. IE
5	Подсветка	ЬLU	٥٥
6	Блокировка кнопок	LoCY	LoC.1
7	Установка времени	-	50.00s

#### Режим работы выхода





Отсчет времени начинается Срабатывание с ограничен инликаторе булет УЛЕРЖА

индикаторе буде. Э. В случае выбора режима с огр состояние ВКЛЮЧЕНО, а какт чением времени 1с, а также мгновенного 1с после включения питания выход мгновенно переключится в ко питание будет выключено – в состояние ВЫКЛЮЧЕНО.




- латике міновенного 1с после включения питания выход міновенно переключится в спючено в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. ора и установка срабатывания с потавичанием разрочания.





вол на заданное время Т в 1с после включения пит-ние ВЫКЛЮЧЕНО. «Батывания с ответ»


[Int] ПИТАНИЕ Интервал



При нажатии кнопки RST сбросится значение на индикаторе и отключатся контакты 从 ∆.
 Существует возможность раздельной установки времени Т1 и Т2.

Т (выход будет втоматически установлен в режим ограничения 

ок вомпан. 17 и изичностист контакт Т 1 и включится контакт Т2. Отсчет времени будет сброшен и начат заданного времени Т2 отключится контакт Т2. Значение на индииаторе будет УДЕРЖАНО. са значение на индикаторе и отключатся контакты Т1 и Т2. ъ значения времени Т1 и Т2 ки RST сбр



Отсчет времени начнется при включении питания.
По досткежении отсчетом заданного времени Т1 включентся контакт Т1. Отсчет времени будет сброшен и начат заново По досткежении отсчетом заданного времени Т2 включентся контакт Т2. Значение на индикаторе будет УДЕРЖАНО. При нажатии изопак RST сбросится значение на индикаторе и отключатся контакты Т1 и Т2. Существует возможность раздельной установки времени Т1 и Т2.

\*\* Сброс: режим ПРЯМОГО ОТСЧЕТА -> значение индикатора «0», выход «ВЫКЛЮЧЕН». Режим ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА -> значение индикатора «заданное время», выход «ВЫКЛЮЧЕН»

#### Предупреждения относительно использования

ет работать стаоильно по причило воспоста.

ных помех проводите цепи питания отдельно от вы

(1) Оставляйте провод, соединяющий датчик и настоящее устройство, как можно более коротким (2) В случае, если проводка входного сигнала должна быть длинной, экранируйте ее.

Укладывайте проводку входного сигнала отдельно от цепл интания.
 При проведении испытаний панели управления с установленным в нее настоящим устройством на диэлектрический пробой и сопротивление изоляции:

(1) Изолируйте настоящее устройство от электрической цепи панели управления (2) Закоротите все клеммы подключения настоящего устройства.

4. Ввиду опасности повреждения настоящего устройства не эксплуатируйте его в следующих местах: (1) Подверженных серьезным вибрациям или ударам (2) Где используются сильные щелочи или кислоты

(3) Подверженных прямым солнечным лучам (4) Генерации сильного магнитного поля или электрических помех

5. Требования к окружающей среде
 (1) Устройство должно использоваться в помещениях

(2) Макс. высота над уровнем моря 2 000 м

(3) Допустимая степень загрязнения 2

(4) Категория установки ІІ

## **Ж** В случае несоблюдения приведенных выше указаний устройство может выйти из строя.



Полевые сетевые устройства

Датчики дверей / боковые датчики дверей

Температурные контроллеры

■ Тахометры / измерители скорости вращающихся объектов Датчики температуры / влажности Импульсные блоки питания ■ Шаговые моторы / приводы / контроллеры движения

■ Системы пазерной маркировки (на лазерах с рабочим телом на СО<sub>2</sub>, на алюмо-иттриевых лазерах с легированием неодимом)

## Адрес для предложений по улучшению азработке продукции: product@autonics.com

Системы лазерной сварки / пайки

# Корпорация Autonics http://www.autonics.com Достойный партнер для автоматизации производственных процессов

■ШТАБ-КВАРТИРА: 41-5. Йонгданг-донг, Йангсан-си, Кёнсан-Намдо, 626-847,

41-0- лийндангдин, лиянсан-ии, көнсан-гтамдо, ого-очт, Южная Корея

■ВНЕШНИЕ ПОСТАВКИ:

Стр. 402, 3-ий эт., Технопарк Пучхон, 193, Якдэ-Дон, Вонми-Гу, Пучхон-си, провинция Кенгидо, 420-734, Южная Корея

ТЕП: 82-32-810-2730 / ФАКС: 82-32-329-0728 ■ Эл. почта: sales@autonics.com

EP-KE-02-058A